สถจ.ยะลา
เลขที่รับ 4914 เวลา 11.42 น.
ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

☑ ฝ.บห.
☐ กง.บถ.
☐ กง.สส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กง.
☐ กง.บป.

ที่ ยล ๐๐๑๗.๑/ว ๕๑๑๐

ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๗.๑/ว๗๗๑๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัย เรื่องถุงลมนิรภัยทาคาตะฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย และผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

สภาผู้บริโภคพบว่ายังคงเหลือรถยนต์ที่ยังไม่เข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ จังหวัดจึงขอความร่วมมือหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ประชาชน และเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่มีชื่อตามทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ให้เร่งเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ลิงค์ https://citly.me/xruVd หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าโท

(อนันต์ บุญสำราญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม (สคบ.)
โทร. ๐-๗๓๒๐-๓๘๐๐
โทรสาร. ๐-๗๓๒๐-๓๘๐๐

เช็กด่วน ! ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่ต้องมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัย

สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council

BMW

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
1 series	2008 - 2016
2 series	2013 - 2015
3 series	1998 - 2017
4 series	2013 - 2017
5 series	2000 - 2017
6 series	2012 - 2013
X1	2010 - 2017
X3	2005 - 2016
X4	2016 - 2017
X5	2000 - 2018
X6	2008 - 2016
M2	2015 - 2017
M3	2015
M4	2016 - 2017

HONDA

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ACCORD	1998 - 2000
	2003 - 2012
CITY	1999
	2003 - 2013
CIVIC	2001 - 2014
CR-V	1998 - 2000
	2002 - 2011
	2013
JAZZ	2004 - 2006
	2009 - 2013
FREED	2009 - 2013
BRIO	2012 - 2014
STREAM	2002 - 2004
ODYSSEY	2004 - 2006
AMAZE	2014

NISSAN

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MARCH	2010 - 2011
NAVARA	2007 - 2014
TIIDA	2006 - 2012
SUNNY NEO	2000 - 2006
TEANA	2004 - 2008
CEFIRO	2002
ALMERA	2011
X-TRAIL	2004 - 2005

TOYOTA

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ALTIS	2001 - 2013
VIOS	2003 - 2004
	2007 - 2013
YARIS	2006 - 2013
CAMRY	2001 - 2006
ALPHARD	2008 - 2014
LEXUS IS	2006 - 2012
LEXUS RX	2015 - 2016

CHEVROLET

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Cruze	2011 - 2015
Sonic	2013 - 2014
Suburban	2007 - 2008
Tahoe	2013

FORD

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
RANGER	1998 - 2000
	2004 - 2014
EVEREST	1998 - 2000
	2004 - 2014

MAZDA

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
MAZDA2	2009 - 2014
BT-50	2004 - 2009
CX-9	2009 - 2012
RX-8	2003 - 2006
MAZDA6	2006

MITSUBISHI

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
TRITON	2005 - 2014
LANCER	2006
DELICA SPACE WAGON	2015
PAJERO	2008 - 2009

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 ที่มา : TAIA)

ตรวจสอบยี่ห้อ และ รุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ www.checkairbag.com

หากศูนย์บริการรถยนต์ไม่ให้เปลี่ยนถุงลมนิรภัย หรือ ถูกเรียกเก็บเงิน ร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ 02-239-1839 ต่อ 101

UPDATE ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคืนถุงลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ

VOLKSWAGEN

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018

JAGUAR

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
XF	2009 - 2015

LAND ROVER

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Range Rover	2007 - 2012

LEXUS

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010

SUBARU

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014

Mercedes-Benz

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015

TESLA

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Model S	2012 - 2016

Adui

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2000
	2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001
	2016 - 2017

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

ปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เร่งประสานงานกับบริษัทรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบต่อไป

สภาองค์กรของผู้บริโภค tccthailand tcc.thailand www.tcc.or.th

ทำไมต้องเปลี่ยน ถุงลมนิรภัย ?

ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2541 *มีผู้เสียชีวิตจากเหตุถุงลมนิรภัยทาคาตะระเบิดในหลายประเทศทั่วโลก* และได้มีการเรียกคืนรถจำนวนเกือบ 100 ล้านคัน เพื่อเปลี่ยนถุงลมนิรภัยตั้งแต่ปี 2551 โดยรถยนต์ 8 ยี่ห้อที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ได้แก่

ฮอนด้า | บีเอ็มดับบลิว | นิสสัน | โตโยต้า

มิตซูบิชิ | มาสด้า | เชฟโรเลต | ฟอร์ด

นอกจากนี้ ล่าสุดยังพบข้อมูลในต่างประเทศว่ามีรถยนต์อื่น ๆ ที่พบปัญหาการชำรุดบกพร่องของถุงลมนิรภัยทาคาตะ เช่น

เทสล่า | โฟล์คสวาเกน | อาวดี้ | เมอร์เซเดส-เบนซ์ | เล็กซัส

จากัวร์ | ซูบารุ | แลนด์โรเวอร์


สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์ที่พบปัญหาการชำรุดบกพร่องทั้งหมด

#เปลี่ยนถุงลมหรือยัง

tcc

บทเรียน 'ถุงลมนิรภัยระเบิด' ในไทย

ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย



ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2005
บาดเจ็บสาหัส สูญเสียดวงตา
กรามแตก ใบหน้าผิดรูป และหูดับ

ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2004
เป็นอัมพาต
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจที่คอ

ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2004
ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก
และช่องท้อง

เสียชีวิต 4 ราย

โดยอุบัติเหตุเกิดในรถยนต์ 4 รุ่น
ดังนี้

- ฮอนด้า ซิวิค ปี 2006
- ฮอนด้า แจ๊ส ปี 2009
- ฮอนด้า ซิวิค ปี 2009
- มิตซูบิชิ ไทรทัน ปี 2007

tcc

ถุงลม (ไม่) นิรภัย

อุปกรณ์สำหรับ... ช่วยชีวิต

ที่คุณไม่คิดว่าอันตราย

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

https://bit.ly/3sDQO8a

Scan

สภาองค์กรของผู้บริโภค 02-239-1839 Email : contact@tcc.or.th

ปัจจุบันยังเหลือรถยนต์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนถุงลมนิรภัย อีกมากกว่า 595,000 คัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยใหม่

#เปลี่ยนถุงลมหรือยัง

เปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

UPDATE ยี่ห้อ / รุ่น / ปีการผลิต ของรถ ที่เรียกคืนถุงลมนิรภัย ที่พบเพิ่มเติมในต่างประเทศ

โฟล์คสวาเกน (Volkswagen)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
CC	2009 - 2017
Eos	2010 - 2014
Golf	2010 - 2014
Golf R	2013
GTI	2009 - 2013
Passat	2012 - 2014
Passat Sedan	2006 - 2010
Passat Wagon	2006 - 2010
Tiguan	2017 - 2018

จากัวร์ (JAGUAR)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
XF	2009 - 2015

แลนด์ โรเวอร์ (LAND ROVER)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Range Rover	2007 - 2012

เล็กซัส (LEXUS)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
ES350	2007 - 2012
GX460	2010 - 2017
IS250/350	2006 - 2013
IS250C/350C	2010 - 2015
IS F	2008 - 2014
LFA	2012
SC430	2002 - 2010

ซูบารุ (SUBARU)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Baja	2003 - 2006
Forester	2009 - 2013
Impreza (including WRX/STI)	2004 - 2011
Legacy	2003 - 2014
Outback	2003 - 2014
Tribeca	2006 - 2014
WRX/STI	2012 - 2014

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
C-Class	2005 - 2015
E-Class	2010 - 2011
E-Class Cabrio	2011 - 2017
E-Class Coupe	2010 - 2017
GL-Class	2009 - 2012
GLK-Class	2010 - 2015
ML-Class	2009 - 2011
R-Class	2009 - 2012
SLK-Class	2007 - 2008
SLS-Class	2011 - 2015

เทสล่า (TESLA)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
Model S	2012 - 2016

อาวดี้ (Audi)

รุ่น	รุ่นปี ค.ศ.
A3	2006 - 2013
A4	1999 - 2000
A4 Avant	2005 - 2008
A4 Cabriolet	2007 - 2009
A4 Sedan	2005 - 2008
A5 Cabriolet	2010 - 2012
A6 Avant	2006 - 2011
A6 Sedan	1998 - 2000
	2005 - 2011
A8	1999
Q5	2009 - 2012
R8	2017
RS 4 Cabriolet	2008
RS 4 Sedan	2007 - 2008
S4 Avant	2005 - 2008
S4 Cabriolet	2007 - 2009
S4 Sedan	2005 - 2008
S5 Cabriolet	2010 - 2012
S6 Sedan	2007 - 2011
Audi TT	2000 - 2001
	2016 - 2017

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่มา : Consumer Reports USA

ปัจจุบัน สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เร่งประสานงานกับบริษัทรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์เหล่านี้มีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบต่อไป

ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน
ถุงลมนิรภัย

https://bit.ly/39NzQOE


สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council
ยังเหลือรถยนต์กว่า
595,000 คัน
ต้องเปลี่ยนถุงลมอันตราย
ตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก
ข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2566


สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council
หยุด! เสี่ยงชีวิต
ขับรถมีถุงลมนิรภัยชำรุดอาจตายได้
สแกนที่นี่เพื่อตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยใหม่
#เปลี่ยนถุงลมหรือยัง
เปลี่ยนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาองค์กรของผู้บริโภค
tccthailand
tcc.thailand
www.tcc.or.th


ถุงลมนิรภัย
ไม่ได้มาตรฐาน
อุปกรณ์สำหรับ...ช่วยชีวิต
ที่คุณไม่คิดว่าอันตราย
ตรวจสอบยี่ห้อ และรุ่นรถยนต์
ที่ต้องเข้ารับการเปลี่ยน สแกนที่นี่ได้เลย...
https://bit.ly/39NzQOE

4 ขั้นตอน เช็กยี่ห้อรถยนต์ ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย

สภาองค์กรของผู้บริโภค
Thailand Consumers Council


1 เช็กหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่จะตรวจสอบ

หมายเลขตัวถังรถ หรือ VIN (Vehicle Identification Number)

ดูตรงไหนได้บ้าง?



● **พ.ร.บ.รถยนต์** : อยู่ใต้ข้อมูลยี่ห้อรถยนต์



● **เล่มทะเบียนรถยนต์** : ในหน้ารายการจดทะเบียน

● **โครงรถ** : รถยนต์แต่ละรุ่นจะอยู่คนละที่ ต้องดูรายละเอียดจากเล่มทะเบียนรถยนต์



2 เข้าไปที่เว็บไซต์

https://www.tcc.or.th/warning-airbag/

หรือ https://www.checkairbag.com/

หรือ

3 เลือกยี่ห้อรุ่นรถยนต์

TOYOTA · MITSUBISHI · NISSAN · LEXUS · LAND ROVER · SUBARU · HONDA · Ford · CHEVROLET · BMW · AUDI · TESLA

4 กรอกเลขตัวถังและกด "ค้นหา"

กรอกเลขตัวถัง 17 หลัก | ค้นหา

หากในระบบขึ้นข้อมูลว่า **รถของท่านเข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ผู้บริโภคสามารถติดต่อไปยังศูนย์บริการ เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ฟรี!**

สภาองค์กรของผู้บริโภค · tccthailand · tcc.thailand · www.tcc.or.th

ถุงลมนิรภัย **เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย *ที่อาจกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้บริโภคได้*** เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์


สารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565

ผู้บริโภคเองไม่ต้องตกใจ ผมเข้าใจว่าบางท่านเอง ไม่เคยเข้าศูนย์บริการกันนาน ๆ **ก็อาจมีความกังวลใจว่าการเข้าไปที่ศูนย์บริการ จะเข้าไปได้ไหม มีค่าใช้จ่ายไหม** ในเรื่องนี้ ***การแก้ไขถุงลมนิรภัยที่เข้าข่ายของรถทุกคันจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น***

สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565

เรา (กรมการขนส่งทางบก) **ได้ดำเนินการติดตามผลรถยนต์ที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัย จำนวนทั้งหมดมากกว่า 1.7 ล้านคัน ได้เข้ามารับการแก้ไขไปแล้วมากกว่า 1 ล้านคัน** ซึ่งในปัจจุบัน**ยังมีรถยนต์เหลือ *ประมาณมากกว่า 6 แสนคัน ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแก้ไข*** และยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ชีพ น้อมเศียร
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565

เคสที่ผมเจอ **คือการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วเกิดลักษณะการทำงานที่ผิดพลาดของถุงลมนิรภัย** พอไปตรวจพบแผลที่ใต้คอประมาณ 3.5 ซม. ลึกเข้าไปถึงกระดูกสันหลัง มีเศษโลหะฝังตัวอยู่ขนาดประมาณ 2-3 ซม. พูดได้ว่า***เหมือนโดนเศษโลหะนี้วิ่งหาเราด้วยความเร็วสูง หรือเหมือนโดนลูกปืนใหญ่ ๆ*** ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

นพ. สมิทธ์ ศรีสนธ์
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย



งานแถลงข่าว
'ถุงลมนิรภัย' อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือระเบิดเวลา
10 พฤษภาคม 2565